

Barranquilla 05 de enero DE 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-155820- -00003-0000

Fecha: 2013-02-05 13:51:59 Dep. 2020 DIR.NUEVAS
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios. 4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ASUNTO: RESPUESTA REQUERIMIENTO 1583 DEL 31 ENERO 2013

PERMITOME ENVIAR RESPUESTA A LA SUPERINTENDENCIA FIN
ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL DISPOSITIVO A PROTEGER

**DISPOSITIVO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA PROVEEDORES
CALIBRE 5.56MM**



REIVINDICACIONES.

EL PROTECTOR PARA LOS PROVEEDORES CON MUNICION DE GUERRA 5.56 ESTA DISEÑADO EN MATERIALES COMO (POLIPROPILENO, POLIURETANO Y POLIAMIDA) PLASTICO RESISTENTE AL IMPACTO MUY LIVIANO CON HASTA PESO MAXIMO DE 18 GRAMOS ESTE PROTECTOR


SE UBICARA EN LA PARTE SUPERIOR DEL PROVEEDOR EN LA BOCA POR DONDE ENTRA LA MUNICION.

ESTE DISPOSITIVO ES EL PRIMERO EN SU TIPO NO SE ENCUENTRA EN NINGUN EJERCITO O FUERZA ARMADA SIMILAR.

EL PROTECTOR SE CONFORMA DE UNA SOLA PIEZA SE COLOCA Y EXTRAE DE LA MISMA MANERA EJERCIENDO PRESION EN LA PARTE TRASERA DE ARRIBA HACIA ABAJO PARA EXTRAER.


PARA COLOCAR SE LLEVA CON UN POCO DE FUERZA HACIA ARRIBA Y ADENTRO EL CUAL QUEDARA AJUSTADO EN SU POSICION ORIGINAL.

SE CARACTERIZA POR SER UN ELEMENTO PLASTICO MUY RESISTENTE Y LIVIANO CAPAZ DE EVITAR DE MANERA CONSIDERABLE EN UN 100 % LA FRICCION O ROCE DIRECTA DEL PROVEEDOR CON LA TELA DE NYLON DE LOS CHALECOS PORTA PROVEEDORES EN LA SIGUIENTE IMAGEN VEREMOS EL DAÑO SUFRIDO POR EL CHALECO DEBIDO AL CONSTANTE Y ESTENUANTE SERVICIO. POR OTRO LADO EN LA SIGUIENTE FOTOGRAFIA ENCONTRAMOS LA PARTE INTERNA DEL PROVEEDOR LA CUAL ESTA EN CONSTANTE DISPOSICION A LA INTERPERIE EN EL ALOJAMIENTO DE LA MUNICION SE NOTA SU DESCUIDO Y ASEO LO CUAL IMPLICA EN UNA REACCION INMEDIATA QUE EL FUSIL SE ASTAQUE Y DEBIDO A ESTYO SE PIERDA UN COMBATIENTE Y/O HASTA LA VIDA DEL MISMO




ESTO ES EQUIVALENTE A UNA MEJOR CONSERVACION DEL MATERIAL DE GUERRA COMO LO ES LA MUNICION, LOS PROVEEDORES Y CHALECOS LO QUE HA GENERADO PERDIDAS CONSIDERABLES PARA DOTAR NUEVAMENMTE A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES


DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA PROVEEDOR 5.56MM



- 1** ASPAS DE SUJECIÓN.
- 2** ALOJAMIENTO DE PESTAÑA PROVEEDOR.
- 3** TAPA SUPERIOR.
- 4** CABEZA MÓBIL.
- 5** PESTAÑA COBERTORA.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA PROVEEDOR 5.56MM



- ① VISTA LATERAL
- ② VISTA ANTERIOR O DELANTERA
- ③ VISTA POSTERIOR O TRASERA