



No. 07-034601- -00002-0000

Fecha 2007-05-11 15:57:11 Dep 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 379 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 2

ión

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

41

① SOLICITUD DE

☒ Corrección de Error Material

☐ Modificación de una solicitud

② SOLICITANTE

Nombre: THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

Dirección: 101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, OH 44115,
Estados Unidos de América

Nacionalidad o Domicilio: Ohio, Estados Unidos de América

Lugar de Constitución: Ohio, Estados Unidos de América

Teléfono:

Fax:

E-Mail

IDENTIFICACION

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

③ REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Dirección: Avenida 82 No.10-62 Piso 6o.

Teléfono: 634 1500

Fax: 376 2211

E-Mail: patenta.bogota@bakernet.com

IDENTIFICACION

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número 79.143.366

TP 20.281

④ Numero de expediente

07.034.601

⑤ Descripción de la corrección o modificación solicitada El solicitante presenta corrección de error material, por cuanto en la publicación internacional en la página 18, línea 26 se cita: "conventional container 114" siendo lo correcto "conventional container 224". Este error se hace extensivo en la traducción de la solicitud en la página 35 "del recipiente convencional 114" para el cual adjunto hoja corregida.

⑥ Comprobante de Pago No. 07-19832

Fecha 08-MAR-07

⑦ Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa.

☐ Poderes, si fuere el caso.

☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

⑧

NOMBRE ALVARO CORREA ORDOÑEZ

FIRMA

C.C. 79.143.366

T.P. 20.281

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.

2000-F03



No. 07-034601- -00002-0000

Fecha 2007-05-11 15:57:11 Dep. 2020 NUECREACION
Tra 11 PATENTEIYII Evs: 379 FASENACIONALI
Act 329 CTOINFORMACION Folios. 2

E.L. 005

142

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 7 - 19,832
FECHA : MARZO 8 DE 2007


***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PGO
RAISBECK LARA RODRIGUEZ	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	54689077	08/03/2007	83,306,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12	MARCAS Y LENAS COMERCIALES	99,000.00
	TOTAL :	\$ 99,000.00

NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL ASUNTO No.

~~nnn~~

143

convencional 224 se rota. En razón a que el recipiente convencional 224 se desfasa hacia la segunda pared 102b, la oreja montante del recipiente convencional 224 en el lado que enfrenta la segunda pared 102b se extiende completamente a través de la ranura 114 en la segunda pared 102b, mientras que, la oreja montante del recipiente convencional 224 en el lado que enfrenta la segunda pared 102a no se extiende en la ranura 114 en la segunda pared 102a o solo lo hace ligeramente. La construcción de los ganchos de resorte 116a, b, sin embargo, acomoda este desfase en el posicionamiento de las orejas montantes. Más específicamente, en razón a que la porción media del gancho de resorte 116b se dobla hacia adentro, la porción media del gancho de resorte 116b es capaz de poner en contacto la oreja montante del recipiente convencional 224 en el lado de la segunda pared 102a dentro o al interior de la ranura 114 y por lo tanto la porción media del gancho de resorte 116a se dobla hacia fuera, la porción media del gancho de resorte 116a es capaz de acomodar la oreja montante del recipiente convencional 224 sobre el lado de la segunda pared 102b y poner en contacto la oreja montante exterior a la ranura 114.

Haciendo referencia de nuevo a la figura 1, el balde 70 se asegura al soporte montante 60 al disponer el balde 70 en el soporte montante 60 de tal forma que el eje montante 56 se extienda a través de la abertura axial 94 en la base 74 y los orificios montantes 96 se alinean con los orificios 64 en el soporte montante 70. Pernos (no mostrados) se insertan a través de los orificios 96 y se roscan en los orificios 64. Con el balde 70 asegurado al soporte montante 60 en la forma anterior, el