

MÉTODO PARA PREPARAR UN RECIPIENTE HERMÉTICO A GASES, DE MATERIAL ELASTÓMERO

RESUMEN

Un método para preparar un recipiente (1) hermético a gases, de material elastómero, que comprende: proporcionar dos o más partes elastómeras (2, 3) separadas, limpiar y/o raspar las superficies (6) de pegado de los bordes (5) de pegado, aplicar un adhesivo (7) sobre las superficies (6) de pegado previamente limpiadas, desengrasadas y/o raspadas, ensamblar las partes (2, 3) para formar el recipiente (1) e insertar entre las superficies (6) de pegado una cinta elastómera (8) en bruto todavía no curada, aplicar una presión en frío sobre los bordes (5) de pegado solapados, calentar los bordes (5) de pegado solapados para activar térmicamente el curado de la cinta (8) en bruto y enfriar las zonas de pegado.