




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5





FIG. 6



FIG. 7

| INDICADORES DE OPERACIONES CONFIABLES |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Línea de base energética:             | $E = 74,392 \cdot P + 52,47$ |
| ATRIBUTOS DE LA LÍNEA BASE            |                              |
| Nivel de confianza                    | 100,0%                       |
| T student:                            | 1,965                        |
| Estadístico t                         | 110,51                       |
| Coefficiente de correlación R^2:      | 96%                          |
| Precisión Absoluta:                   | 53,4                         |
| Precisión Relativa:                   | 6,1%                         |

FIG. 8



| Descripción                                               | Parámetro | Unidad               |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Valor Promedio de todas las operaciones                   | 202,23    | [°C]                 |
| Valor promedio de las mejores operaciones                 | 201,23    | [°C]                 |
| Valor promedio de las mejores operaciones de la meta      | 200,92    | [°C]                 |
| Desviación estándar de todas las operaciones              | 6,71      | [°C]                 |
| Desviación estándar de las mejores operaciones            | 5,06      | [°C]                 |
| Desviación estándar de las mejores operaciones de la meta | 4,83      | [°C]                 |
| RANGO de OPERACIÓN RECOMENDADO:                           |           | 196,09 - 205,75 [°C] |

FIG. 9




FIG. 10