




Figura 1. Vista general del dispositivo soporte tangencial integral, instalado en el poste con el espaciador polimérico.