

Bogotá D.C, 02 de Agosto del 2021.

Señor,
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

SOLICITANTE: **MAIRA LIYETH BENAVIDES OSPINA.**
ASUNTO: **DESCRIPCION (PATENTE MODELO DE UTILIDAD).**

MANOLO GAONA GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía número 80'254.741 de Bogotá D.C., con Tarjeta Profesional número 185.361 del Consejo Superior de la Judicatura, y en representación de la señora **MAIRA LIYETH BENAVIDES OSPINA**, identificada con Cédula de Ciudadanía número 1'120.376.694 de Granada (Meta), me permito por medio del presente escrito realizar la descripción de la una Patente Modelo de Utilidad en los siguientes términos:

PATENTE	PATENTE MODELO DE UTILIDAD
TITULO DE PATENTE	<u>CONTORNO FULL BRA</u>
TIPO DE SECTOR	Textil
TIPO DE SUB-SECTOR	Lencería
RESUMEN	<u>CONTORNO FULL BRA</u> es un Brasier modificado en su parte posterior. Esta modificación utiliza telas y tensores, que permite que el <i>Brasier</i> sea ajustable al contorno del torso del cuerpo de la persona que utilice el producto, adaptándose de una forma cómoda y precisa. <u>Planteamiento del problema:</u> Según un estudio publicado por la marca de lencería británica denominada <i>Triumph</i>, señaló que el 73% de las mujeres han utilizado <i>Brasieres</i> con una talla equivocada, pues los criterios para adquirir un <i>Brasier</i>, en la generalidad de las veces, se circunscribe en que el color sea llamativo o que el escote sea grande o pequeño. No obstante, esta serie de patrones a la hora de escoger un <i>Brasier</i> pueden resultar sumamente perjudiciales para la salud de la mujer que porta el producto,



pues en criterio de varios médicos expertos, cuando el Brasier no se ajusta de manera adecuada al busto puede generar dolores de espalda y cuello e incluso “generar presión en los nervios, los músculos y los vasos sanguíneos alrededor de los hombros, la parte alta de la espalda y la caja torácica”.¹

Además de los problemas de salud que se mencionan en el párrafo anterior, también es dable mencionar que un sostén sumamente apretado, puede generar posibles patologías de cáncer de mama. Por otro lado, situándonos en un campo estético, valga mencionar que un Sostén que no se ajuste de manera adecuada al contorno del torso probablemente pueda ocasionar accionantes indeseables, como mostrar más del escote deseado o evidenciarse vulgar, por apretar demasiado el busto.

Solución:

Con **CONTORNO FULL BRA** los problemas que previamente se plantearon ya no serán un problema, pues justamente lo que busca el sistema de diseño de este producto es ajustarse de manera precisa al torso del cuerpo sin mayores complicaciones. En ese orden de ideas, la mujer o cualquier persona que tenga la necesidad de usar sostén, solo deberá buscar la talla justa de la copa del busto, pues el ajuste del contorno podrá graduarse según el diámetro del torso, permitiendo librarse de las terribles medidas estandarizadas que además de dejar marcas doloras, pueden generar todo tipo de problemas incluyendo los que se enuncian en el “Planteamiento del problema”.

Cordialmente,

MANOLO GAONA GARCÍA

C.C. No. 80'254.741 de Bogotá D.C.

T.P. No. 185.361 del C. S. de la J.

¹ S.N. (Abril 04, 2015). Los problemas del Brasier. Revista Semana. Véase en: <https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/los-problemas-del-brasier/423092-3/>

