
P1
P1
P2
60
38;62
52
1
33
31
40
2
42
50
71;73;76
14
8
46
12
48
78
78
18
4
10
16

FIG. 7A


60
52
38;62
P2
1
40
42
50
14
8
46
12
78;78A
78;78B
18
4
10
16

FIG. 7B