

(56)

Inicio

(57)

Revisa cantidad
de muestras
mayor

(58)

f=cantidad de
SMUAP
YF=0

(59)

Crear matriz
de ceros salida

(60)

$i=f$

Sí

(63)

Sumar matriz
de salida

(64)

Adicionar la línea
isoeléctrica

(65)

Fin

No

(61)

Eliminar la línea
isoeléctrica, escalar
en factor de la
cantidad de SMUAP

(62)

Rellenar la
matriz con los
datos de cada
SMAUP

$i = i + 1$

