

Matriz de transformación T · Coeficientes de transformación primarios = Coeficientes de transformación secundarios

$$[8 \times 48] \cdot [48 \times 1 \text{ prim}] = [8 \times 1 \text{ sec}] \quad 4 \times 2 \text{S coeficientes de transformación secundaria}$$




FIG. 6C