

$$\text{Matriz de transformación } T \cdot \text{Coeficientes de transformación primaria} = \text{Coeficientes de transformación secundaria}$$

$$[16 \times 48] \cdot [48 \times 1 \text{ prim}] = [16 \times 1 \text{ sec}]$$




FIG. 6D