

RESUMEN

En la presente se describen métodos y sistemas para coquizar mezclas de carbón para producir productos de coque de fundición. Los métodos para producir productos de coque pueden incluir cargar una mezcla de carbón en un horno de coque; y calentar la mezcla de carbón cargada de modo que la temperatura del techo del horno de coque sea mayor que una temperatura mínima de coquización. La duración de la pirólisis comienza cuando la temperatura de la corona del horno es mayor que la temperatura mínima de coquización y finaliza cuando la temperatura de la corona del horno es menor que la temperatura mínima de coquización.