

En la parte delantera del arnés al finalizar la hombrera este trae en cada una un sujetador de accesorios (Figura 7), que tiene como objetivo retirar los elementos que le incomoden al minero al realizar sus labores tales como el detector de gases y el radio de comunicación.



Para la sujeción del arnés y las cintas cruzadas se emplearon ganchos de unión en acero (Figura 9) y soporte en acero para sujeción (Figura 10), esto asegura que en caso de atrapamiento y que se requiera hacer uso del autorrescatador el arnés se puede liberar con un solo apretón.



Adicionalmente para el cierre del cinturón (Figura 4) se usa un herraje para unión (Figura 11) y un soporte para este (Figura 12)

