

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDU

DIVISION DE NUEVAS CREA

L. C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-075848- -00003-0000

Fecha: 2012-10-30 13:08:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 3

Referencia: Expediente No. 11-075848 sobre Herraje mejorado para muebles.

Por medio de la presente me permito dar respuesta oportuna al Oficio 18 006 de octubre 9 de 2012.

PUNTO 3. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

Respecto de las observaciones formuladas por el Examinador, respecto de las Reivindicaciones, me permito anexar a la presente un pliego de dos reivindicaciones con las sugerencias y correcciones formuladas en el mencionado oficio, objeto de la presente respuesta.

PUNTO 5. EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Respecto del antecedente allegado y relacionado con un riel no entallador para fijar en las camas de agosto 10 de 2010, me permito hacer las siguientes observaciones:


a.-Si bien el dispositivo del antecedente consta de dos piezas, una plana y otra en ángulo, en la pieza plana se observan perforaciones que exceden el número estrictamente necesario al que presente nuestro modelo en el expediente de la referencia.

b.-El perforado sobre la pieza en ángulo sobre una de sus aletas presenta un ranurado corredera que parece dar cabida a que los salientes, tipo remache de la pieza plana puedan deslizarse durante un presunto acople de las piezas en ángulo y la pieza plana.

Este aspecto no se presenta en nuestro modelo de herraje por cuanto el acople de las piezas plana y angular se fija a través de salientes con rosca de tornillo y tuercas de apriete, por lo tanto el uso de perforados con ranura o corredera no es característica de lo que tratamos de proteger.

c.- Otra característica que llama la atención es la ausencia de acoples complementarios entre las piezas plana y en ángulo del antecedente, que marca una diferencia con el diseño de nuestro herraje en donde los ranuramientos (13) que bordean las perforaciones en la pieza (10) en ángulo están en concordancia numérica con unos salientes (15) practicados en la base remachada de los tornillos (15) sobre la pieza plana (14). Esta diferencia, a simple vista intrascendente, permite un acople complementario de las dos piezas metálicas en el ensamble de una cama, aspecto que el antecedente no contempla.

Agradeciendo la atención a las anteriores consideraciones.



ANA MARIA ZARATE TORRENEGRA

C.C.Nº40.912.371 de Riohacha

T.P.Nº39919 del C.S.J.

Anexo: Reivindicaciones corregidas

REIVINDICACIONES

1. Herraje mejorado para muebles, caracterizado por un conjunto de piezas (10) con perfil de ángulo acoplable con otra pieza (14) plana mediante la penetración de unos tornillos remachados sobre la pieza (14) por entre unas perforaciones (12) practicadas sobre una aleta de la pieza (10) y unas tuercas de apriete (17) sobre los tornillos para complementar el acople.
2. Herraje mejorado conforme a la reivindicación 1 y caracterizado además porque la perforación (12) sobre la aleta del perfil en ángulo de la pieza (10) lleva en su borde unas ranuras (13) dispuestas en cruz o en triangulo, las cuales alojan unos salientes (16) practicados sobre la pieza (14) dispuestos también en cruz o en triangulo en correspondencia con la posición y numero de las ranuras (13).
3. Herraje mejorado conforme a las reivindicaciones 1 o 2 caracterizado porque las ranuras (13) y los salientes (16) van dispuestos en número de dos, tres o cuatro y en correspondencia de posicionamiento entre una y otra pieza para su acomodamiento o acople.