

REINVINDICACIONES

1. panel porcelanizado, caracterizado por estar compuesto de un cuerpo principal de un panel de fibrocemento (1) que se debe trabajar sobre una base completamente nivelada.
 - a) Sobre la cara principal se hace un tratamiento con estuco acrílico (2) un galon por placa de 3m^2 .
 - b) Sellado con una capa fina de resina epóxica 3gramos de componente A y 150 gramos de componente B para 3m^2 , asegurando así un buen acabado de esta cara de la placa.
 - c) Antes de iniciar el revestimiento con porcelanato líquido se debe hacer un perímetro con cinta de enmascarar, 7.50 metros, para evitar pérdida de material y lograr bordes redondeados, (3)
 - d) tratamiento con porcelanato líquido sobre la cara ya tratada del panel de fibrocemento (1) este se hace con un rodillo de espuma fina para esparcir la resina epóxica uniformemente sobre el panel para que no genere texturas y deje que la resina se auto nivele sobre este, dando una apariencia completamente lisa,
 - e) posteriormente con más resina epóxica de diferentes colores se hacen vetas con una espátula para generar apariencia de veta mármol.
 - f) Las placas marmolizadas ya en sitio se pegan con revoque seco sobre cualquier superficie de muros sin tratamientos previos.
2. Panel porcelanizado, según la reivindicación 1. Los bordes se generan 45 minutos a una hora después del vaciado del porcelanato líquido (3), esta cinta de enmascarar se debe retirar del perímetro de la placa para que este material fluya hacia los bordes y de una apariencia redondeada y así facilite el acabado entre juntas al momento del enchape.
3. Panel porcelanizado, según la reivindicación 1. Las placas pocelanzadas se deben pegar con el sistema de revoque seco y la cantidad varía dependiendo del estado del muro a pegar. Las placa porcelanizada no recibe pegantes convencionales para pegado de baldosas tradicionales.