

52 53

1

DESCRIPCION

La adopción de los pantalones de pamera larga como una de las formas de vestir es muy común hoy en día; analizando su uso se encontró que cuando la gente camina y está usando un pantalón de pamera larga, arrastran la parte inferior posterior por el piso, deteriorándola significativamente; además se notó que aparte del deterioro causado en la pamera del pantalón, el hecho de que ésta sea larga y ancha hace que la parte superior posterior y lateral del zapato sea cubierta en gran parte, hecho que oculta de gran manera la parte publicitaria que cumple el logo de la marca del fabricante impuesta sobre el zapato.

Para evitar éste deterioro en la parte inferior de la pamera del pantalón se han utilizado elementos tales como alfileres y ligas de caucho, elementos no adecuados para tal fin.

Para que la marca del fabricante se pueda ver, éstos han optado por rotar en la superficie del zapato el logo o la marca para hacerlo más visible, solución que en la mayoría de los casos altera la estética del zapato.

Por consiguiente, a ésta necesidad se ha desarrollado un sujetador de pamera, el cual se sujeta en la parte posterior del zapato introduciéndolo en la parte interna de éste y pisándolo con el talón del pie de forma cómoda. El sujetador de pamera a la vez sujeta la parte inferior posterior de la pamera del pantalón, quedando expuesta una de sus caras, con el objeto de ser utilizada como valla publicitaria.